


G023 - FREEZING PRO

Cold Protection Latex



"Il est possible qu'il sera livré un gant avec l'ancien marquage. COFRA garantit que tous les lots de production n'entraînent aucune différence technique et qualitative."

Propriétés	• Excellente isolation thermique • Bonne résistance à la coupure • Excellente dextérité • Nouvelle mélange de latex anti-oxydant			
Revêtement	Latex granité anti-oxydant			
Doublure	Gaze acrylique			
Jauge	7			
Couleur	Orange fluo/noir			
Domaine D'emploi	Travaux sur la route, manutention, bâtiment, magasins, services environnementaux, agriculture			
Tailles	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Longueur	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm
Emballage	Code		Quantité	
	G023-D100		1 douzaine (12 sachets, 1 paire par sachet)	
	G023-K100		Carton de 6 douzaines (72 sachets, 1 paire par sachet)	



LATEX ANTI-OXYDANT
Il résiste un mois en plus même si exposé à l'air ou au soleil
CONSEILLÉ POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL OÙ LA TEMPÉRATURE ARRIVE JUSQU'À -30 °C



SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

L'EPI satisfait aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425

NORME	DESCRIPTIF	RÉQUISITION MINIMUM / RANGE	RÉSULTAT OBTENU
EN 420:2003 + A1 2009	Détermination du pH	3,5 < pH < 9,5	7,0
UNI EN 14362-1/3:2012	Recherche des amines aromatiques e cancérogènes	≤ 30 ppm	< 5
EN ISO 21420:2020	Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais	CONFORME / NON CONFORME	CONFORME

NORME	DESCRIPTIF	NIVEAU					NIVEAU OBTENU
		1	2	3	4	5	
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à l'abrasion (Num. de frottements)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	2
EN 388:2016+A1:2018	Essai de cisaillement *: résistance à la coupure par lame (index)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	2
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la déchirure (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	4
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la perforation (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	1
EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 13997	TDM *: résistance au cisaillement (N)	A ≥ 2	B ≥ 5	C ≥ 10	D ≥ 15	E ≥ 22 F ≥ 30	X
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Protection contre les chocs	P Atteint		ABSENT Test non effectué			ABSENT

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;
- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.

NORME	DESCRIPTIF	NIVEAU				NIVEAU OBTENU
		1	2	3	4	
EN 511:2006	Froid convectif Isolation thermique I_{TR} (m² K/W)	0,10 ≤ I_{TR} < 0,15	0,15 ≤ I_{TR} < 0,22	0,22 ≤ I_{TR} < 0,30	0,30 ≤ I_{TR}	X
EN 511:2006 - ISO 5085-1	Froid de contact Résistance thermique R (m² K/W)	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R	2
EN 511:2006 - ISO 15383	Imperméabilité à l'eau *	1 Atteint		0 Pas atteint		X

* Le niveau de performance 1 indique qu'il n'y a pas eu de débit d'eau à la fin de la période d'essai. Lorsque cette exigence n'est pas remplie, un niveau de performance 0 est indiqué et le gant, s'il est mouillé, peut perdre sa capacité isolante.

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;
- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.